

关于 Windows 10 October 2018 Update (1809)

更新 Windows 10 October 2018 Update (1809) 后，菜单背景颜色亮度变明的情况，请进行以下程序解决问题。

※Windows 10 April 2018 Update (1803) 也通过同样程序能够设定。


[准备]

- 需要连接互联网的环境。


[设定方法]

启动 SDS-ONE APEX 设定程序适用岛精机的标准设定 (大约需要的时间: 5 分钟)

1. 进行「Win10UdatePatch」，点击「Post-processing of Feature Update」。



2. 正常进行后显示「Successful completion.」，点击 [确定] 结束菜单。



3. 这样完成设定 SDS-ONE APEX3 系统的标准设定了。

以上